

Queue Number

2715949

Transaction Date

05 Sep 2026, 12:52:16

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

64156771 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	WDB2100741*****
Specification	Imported
Make	Mercedes
Model	E 55
Model Year	2000
Color	White
Mileage	361954 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR MUDDY PORTION DENT ,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , GRILL LOOSE	دعامية
01.F Bonnet	LOCK DAMAGED	غطاء المحرك
01.G Pillars	FRONT BOTH SIDE ROCKER PANEL COVER MISSING	القوائم
01.H Trunk	REFITTED	صندوق
01.I Door Handle & Lock	RIGHT SIDE , LOCK PAN MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Vehicle Year Model	AS PER VIN 1998	سنة صنع المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS END SLIGHTLY BEND RIGHT SIDE END REPAIRED BRACKED DAMAGED, PORTION DENT	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED SHAKING, WIRING OPEN	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Belt	REAR RIGHT SIDE NOT WORKING	حزام الأمان
04.B Seat Condition	PORTION DAMAGED , ADJUSTMENT NOT WORKING	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Catalytic Converter	CUT REWELDED	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	OIL LEAK OPENR EFITTED JERKING	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2025 RIGHT SIDE 2024	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Other	TANK COVER MISSING	اخرى
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	RIGHT SIDE LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
09.B Tail Light	BOTH SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
09.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09.D Fog light	RIGHT SIDE NOT WORKING	كشاف الضباب
10 Brake Condition		الفرامل
10.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
11 Suspension System		ممتص الصدمات
11.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
11.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
12 Steering Condition		المقود
12.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
12.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
13 Interior Condition		الحاله الداخليه
13.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , INTERIOR REFITTED	اخرى
13.B Mirror	BOTH SIDE FOLDING NOT WORKING , LEFT SIDE LOOSE , BUTTON PORTION MISSING	المرآيا
13.C AC Condition	OK , AC ADJUSTABLE VENT LOOSE	المكيف
13.D Power Window Switch And Glass	FRONT RIGHT SIDE SWITCH NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
13.E Audio	NOT WORKING	صوتيات
13.F Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
13.G Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
13.H Sun Visor	LEFT SIDE DAMAGE , RIGHT SIDE MIRROR COVER LOOSE	حاجب الشمس

Condition	Remarks	الحالة
13.I Odometer reading	DISPLAY FADED	قراءة عداد المسافات
13.J Door Panel	LOOSE , PORTION CUT	لوحة بطانة الباب
13.K Steering Wheel and control buttons	WORN OUT , HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم
13.L Sunroof	NOT WORKING , CURTAIN PORTION DAMAGED	فتحت سقف
13.M Engine Start Button	HORN NOT WORKING	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae