



### Test Certificate

Site Number	: 756-TASJEEL SHARJAH	Plate Code	: P
Transaction Number	: 17529338	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 10 JUN 2019 14:14:25	Plate Number	: 69915
Queue Number	: 81426	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 1N4AL2A93AC143759	Manufacturer/Model	: NISSAN/ALTIMA
Engine Number	:	Model Year	: 2010
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: SILVER
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 161122

#### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.09 - Cover		غطاء الانوار
		REAR B/S LIGHT COVER CRACKED, FRT FADED
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.08 - Power Steering Pump		المضخة الهيدرولكية للمقود
		STEERING HARD TO OPERATE
05 Body		الهيكل
05.03 - Doors		الابواب
		RHS DOORS DENT, DAMAGED
05.04 - Fenders		المدكار
		REAR RHS Q/PANEL REPD
05.05 - Bumpers		الدعامية
		FRT & REAR MISALIGNED, SCRATCHES
05.12 - Side Safety Frame		الواقبات الجانبية
		BULK HEAD REPD
09 Auction		الفحص الكامل
09.01 - Steering Oil Leaking		تهريب زيت صندوق عجلة القيادة
		OIL LEAK
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
		OK
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok		فحص حالة الماكينة والجبر
		OK
09.10 - Engine Oil Leaking		تهريب زيت المحرك
		OIL LEAK
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
		NOT COOLING
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة
		FRT B/S FENDER, RHS DOORS, REAR B/S Q/PANEL REPAINTED

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط