

Queue Number

2877715

Transaction Date

17 Oct 2026, 11:17:52

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

22970413 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number

JMYXRCU5W5*****

Specification

GCC Specification

Make

Yangzi

Model

Model Year

2005

Color

White

Mileage

N/A Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR THICK RUST PROOFED PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Pillars	LEFT SIDE A/B PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.F Trunk	STAY SHOCK WEAK , NOT WORKING	صندوق
01.G Vehicle Model	MITSUBISHI ASX	طراز المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY , OILLY MUDDY	الشاسيه
--------------	-------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED . OPEN REFITTED PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET , MUDDY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT , EXTRA COVER	حالة المقاعد
---------------------	--------------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED, REFITTED PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET , MUDDY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	WATER TANK DAMAGE	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHSES CRACK	ازرع
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Box	MINOR OIL LEAK	جهاز المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX DAMAGE , INETERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B Mirror	CENTER MIRROR LOOSE	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.D Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
11.E Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
11.F Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
11.G Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
11.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae