





Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 23500738	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 10 JAN 2021 12:28:57	Plate Number	: 64366 EA
Queue Number	: 281538	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: WMWSV3108BTY64366	Manufacturer/Model	: MINI/COOPER
Engine Number	:	Model Year	: 2011
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLACK-WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.04 - Head Lights		الانوار الامامية RIGHT SIDE HEAD LIGHT BRACKET REPAIRED
03 Brake System		نظام الفرامل
03.06 - Brake Hose And Piping		انابيب الفرامل BRAKE PAD WIRE INDICATOR CUT & REAR LEFT BRAKE PAD WORN
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية TIRES 2018
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ BODY SCRATCH & DENT
05.03 - Doors		الابواب REAR DOOR NOT OPENING (KEY & SWITCH MalfUNCTION)
05.04 - Fenders		المدكار FRONT RIGHT FENDER MOULDING DE- TACHED
05.05 - Bumpers		الدعامية REAR BUMPER SUPPORT & LEFT CRASH BOX REPAIRED
05.06 - Roof		السقف SUN ROOF MalfUNCTION & SUN SHADE MISSING
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي SPOT DOT
05.12 - Side Safety Frame		الواقيات الجانبية BULKHEAD/FENDER/BONNET REPAIRED
06 General Items		الاشياء العامة
06.11 - Seat Belts		حزام الامان REAR BOTH SEAT BELT LOCK COVER MISSING
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان OIL LEAK & SIGN OF REPAIRED (OVERHEATING)TEST DRIVE NOT DONE
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية BRACKET MISSING
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى 129680 KM



Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 23500738	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 10 JAN 2021 12:28:57	Plate Number	: 64366 EA
Queue Number	: 281538	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: WMWSV3108BTY64366	Manufacturer/Model	: MINI/COOPER
Engine Number	:	Model Year	: 2011
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLACK-WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاسي جيد
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
09.15 - Sign Of Rear Accident		أثر حادث في مؤخرة المركبة
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights	GEAR WARNING LIGHT ON	عطل في لوحة التحكم الإلكتروني
09.25 - Body Repainted	BODY PORTIONS REPAINTED	أثر صيغ في المركبة
<p>The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. Tasjeel is not responsible for any hidden defects.</p> <p style="text-align: right;">شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية</p>		