

|              |                         |                    |                              |
|--------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| Queue Number | 2792887                 | Transaction Date   | 25 Sep 2026, 14:56:24        |
| Site Name    | 840 - Emirates Auctions | Transaction Number | 84905604 (CC10010) (CC10011) |



## Vehicle Details

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Chassis Number    | SALZA2BXXL*****   |
| Specification     | GCC Specification |
| Make              | Range Rover       |
| Model             | Evoque            |
| Model Year        | 2020              |
| Color             | Unknown           |
| Mileage           | 120289 Km         |
| Fuel Type         | Petrol            |
| Transmission Type |                   |
| No. Of Cylinders  | 4                 |

| Condition                        | Remarks                                                          | الحالة                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>01 Body</b>                   |                                                                  | <b>جسم المركبة</b>    |
| 01.A Paint                       | BODY TOTALLY STICKER PAINT NOT CHECK , STICKER PORTION LOOSE CUT | الصبغ                 |
| 01.B Rusty                       | UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY.                                  | صدأ                   |
| 01.C Floor                       | UNDER FLOOR CHASSIS COVERED NOT VISIBLE .                        | الارضية               |
| 01.D Bumper                      | MISALIGN                                                         | دعامية                |
| 01.E Vehicle Color               | WHITE /BLACK STICKER.                                            | لون المركبة           |
| <b>02 Chassis Condition</b>      |                                                                  | <b>الشاسي</b>         |
| 02.A Chassis                     | CHASSIS COVERED ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA/OK.                   | الشاسيه               |
| 02.B Other                       | NEED TO REMOVE FENDER COVER UNDER COVER FOR INSPECTION .         | اخرى                  |
| <b>03 Engine Condition</b>       |                                                                  | <b>المحرك</b>         |
| 03.A Engine Visual Condition     | VISUAL CHECK OK. UNDER PORTION COVERED.                          | الحالة النظرية للمحرك |
| <b>04 Seats Condition</b>        |                                                                  | <b>المقاعد</b>        |
| 04.A Seat Condition              | REAR RIGHT SIDE DAMAGE                                           | حالة المقاعد          |
| <b>05 Transmission Condition</b> |                                                                  | <b>الجير</b>          |
| 05.A Gear Box Visual Condition   | VISUAL CHECK OK. UNDER PORTION COVERED.                          | الحالة النظرية للجير  |
| 05.B Road Test                   | NOT CHECKED .                                                    | فحص علي الطريق        |

| Condition                               | Remarks                                                                        | الحالة                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>06 Tires and Rims Condition</b>      |                                                                                | <b>الاطارات</b>            |
| 06.A Front Tyre                         | BOTH SIDE 2023                                                                 | الاطار الامامي             |
| 06.B Rear Tyre                          | BOTH SIDE 2023                                                                 | الاطار الخلفي              |
| 06.C Rims Condition                     | MINOR DENT SCRATCHES                                                           | حالة الجنوط                |
| <b>07 Interior Condition</b>            |                                                                                | <b>الحالة الداخلية</b>     |
| 07.A Other                              | CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION LOOSE REFITTED , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY | اخرى                       |
| 07.B AC Condition                       | OK , CONTROL PANEL DISPLAY PORTION DAMAGE                                      | المكيف                     |
| 07.C Audio                              | LCD SCREEN PORTION DAMAGE                                                      | صوتيات                     |
| 07.D Dash Board                         | LEATHER PORTION REFITTED LOOSE                                                 | لوحة القيادة               |
| 07.E Door Panel                         | REFITTED , WORN OUT                                                            | لوحة بطانة الباب           |
| 07.F Air Bag                            | STEERING AIR BAG REFITTED.                                                     | وسائد هوائية               |
| 07.G Steering Wheel and control buttons | WORN OUT                                                                       | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 07.H Sunroof                            | CURTAIN NOT WORKING PORTION DAMAGE                                             | فتحت سقف                   |
| 07.I Gear Shifting Lever                | WORN OUT                                                                       | ذراع نقل السرعات           |
| 07.J Engine Start Button                | REMOTE GETTING WORN OUT                                                        | زر تشغيل المحرك            |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)