

Queue Number 2238557

Transaction Date 05 Mar 2026, 14:46:06

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
67606183 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	WBAJL1A00L*****
Specification	GCC Specification
Make	BMW
Model	520i TOURING
Model Year	2020
Color	Blue
Mileage	49210 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAIRED REPAINTED, MINOR DENT SCRATCHES
01.B Doors	REAR RIGHT SIDE DOOR NOT OPEN FROM INSIDE HANDLE
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY
01.D Floor	UNDER FLOOR FULLY COVERED CHECK VISIBLE AREA ONLY
01.E Bumper	MISALIGN, SCRATCHES
01.F Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED, LUGGAGE SHADE MISSING
01.G Vehicle Model	520i

الصبغ

أبواب

صدأ

الارضية

دعامية

صندوق

طراز المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED MUDDY CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK
02.B Other	FOR FULL INSPECTION MAKE STEAM WASH & REMOVE INNER FENDER UNDER ENGINE FLOOR COVER FOR RECHECK
02.C Chassis Number	VIN LAMINATED

الشاسيه

اخرى

رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK , DIRTY , PARTS GETTING RUSTY
------------------------------	--

الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT SIDE COVER MINOR LOOSE
---------------------	------------------------------------

حالة المقاعد

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Propeller Shaft	FLANGE RUBBER DRY CRACK	ناقل الحركة
05.C DIFFERENTIAL	MOUNT RUBBER DRY CRACK	الدفرنشل
05.D Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 DRY CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER,PANEL PORTION WORN OUT / INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
11.B AC Condition	OK	المكيف
11.C Odometer reading	ROLL BACK	قراءة عداد المسافات
11.D Door Panel	PORTION WORN OUT,MELTED	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	KNOB GETTING WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae