



### Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19151078	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 09 FEB 2020 13:27:51	Plate Number	: 2316 EA
Queue Number	: 143557	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 1N4AL3AP1FN362316	Manufacturer/Model	: NISSAN/ALTIMA
Engine Number	:	Model Year	: 2015
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.03 - Steering Wheel, Change, Repair		مقبض عجلة القيادة
02.13 - Stub Axle Assemblies, Boots		المحور
		BOTH SIDE INNER AXLE BOOT GREASE LEAK
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
06 General Items		الاشياء العامة
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.11 - Gear Box Oil Leaking	OIL LEAK	تهريب زيت الجير
09.25 - Body Repainted	BODY PORTION REPAINTED	أثر صغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.