



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	13 Sep 2021, 13:02:28
Transaction Number	30063152 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WP1ZZZ9PZ8LA96926
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Porsche
Model	Cayenne Turbo
Model Year	2008
Color	Black
Mileage	184028

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	DENTS & SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERD	الارضية
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	OK	اخرى
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Other	OK	اخرى
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box	OIL LEAK	الجير
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Other	OK	اخرى
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل

DEFECT	REMARKS	
08.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	FRONT BOTH SIDE LOWER ARMS BUSHES DRY CRACKED	ازرع
10 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
10.A Other	OK	اخرى
10.B Mirror	OK	المرايا
10.C AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.