





Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19402112	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 10 MAR 2020 11:27:44	Plate Number	: 31388 EA
Queue Number	: 155213	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: SALLSAA548A131388	Manufacturer/Model	: RANGEROVER/SPORT
Engine Number	:	Model Year	: 2008
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
16 Side Slip Test		فحص ميزانية الاطارات
16.01 - Side Slip Test	Passed	فحص ميزانية الاطارات
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Failed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.11 - Shock Absorbers		مخمد الصدمات
02.13 - Stub Axle Assemblies, Boots		المحور
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصيغ
05.03 - Doors		الابواب
05.05 - Bumpers		الدعامية
05.06 - Roof		السقف
05.10 - All Glasses		الزجاج الجانبي وزجاج الابواب
06 General Items		الاشياء العامة
06.01 - Wiper Blades		ماسحات الزجاج الامامي
06.08 - Interior Lights		الانوار الداخلية
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
		160395 KILOMETER



Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19402112	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 10 MAR 2020 11:27:44	Plate Number	: 31388 EA
Queue Number	: 155213	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: SALLSAA548A131388	Manufacturer/Model	: RANGEROVER/SPORT
Engine Number	:	Model Year	: 2008
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

09 Auction	الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok	الشاسي جيد
09.14 - Sign Of Front Accident	أثر حادث في مقدمة المركبة
09.15 - Sign Of Rear Accident	أثر حادث في مؤخرة المركبة
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights	عطل في لوحة التحكم الالكتروني
09.25 - Body Repainted	أثر صنف في المركبة
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.	