

Queue Number

2361744

Transaction Date

06 May 2026, 12:32:14

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

82729222 (CC10009) (CC10009)



Vehicle Details

Chassis Number	JTDBW22E27*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Corolla
Model Year	2007
Color	Silver
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR CHASSIS COMPLETELY MUDDY PORTION REAR PORTION REPAIRED	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	BACK PANEL SPARE WHEEL HOUSE REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COMPLETELY MUDDY PORTION MINOR DENT PORTION RUSTY	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED,REFITTED,MINOR OIL LEAK,REFITTED ,GETTING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED OIL LEAK REFTED	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
05.A Front Tyre	2020 EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	2020 EXPIRED CRACKED	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
08.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A Other	INNER PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
09.C Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
09.D Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae