



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **25 Jan 2023, 14:45:40**
 Transaction Number **47396171 (CC10010)** Queue Number **663588**



Chassis Number **JMYLRH77W2Z702453**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Mitsubishi**
 Model **Pajero**
 Model Year **2002**
 Color **Black**
 Mileage **001 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Chassis Condition		الشاسي
01.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY	الشاسيه
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.B Sun Visor	LEFT SIDE LOOSE	حاجب الشمس
02.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
02.D Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
03 Transmission Condition		الجير
03.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECK,OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظري
03.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.C Gear Box Mount	CUT	كرسي الجير
04 Engine Condition		المحرك
04.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING ,OIL LEAK ,REFITTED	حالة المحرك النظري
04.B Mount	CUT	كرسي

DEFECT	REMARKS	
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2016 EXPIRED ,CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2016 EXPIRED ,CRACKED	الاطار الخلفي
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
06.B Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
06.C Arms	LOWER ARM BUSH CUT	أزرع
07 Steering Condition		المقود
07.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
07.B Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
07.C Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
09 Body		جسم المركبة
09.A Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
09.B Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
09.C Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
09.D Doors	FRONT RIGHT SIDE NOT OPEN	أبواب
09.E Floor	PORTION DENT	الارضية
09.F Roof	DEEP DENT	السقف
09.G Vehicle Color	BLACK SILVER.	لون المركبة
10 Exhaust System		نظام العادم
10.A Other	EXHAUST CUT & REWELDED	اخرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.