



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	29 Nov 2021, 17:34:08
Transaction Number	99920772 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	1FMCU0F7XEUC03446
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Ford
Model	Escape
Model Year	2014
Color	White
Mileage	148435 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		المحرك
01.A Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك
01.B Mount	RUBBER CRACKED	كرسي
02 Steering Condition		المقود
02.A Axel	LEFT SIDE BOOT CUT	اكسلات
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED & EXPIRED	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED & EXPIRED	الاطار الخلفي
03.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
04 Body		جسم المركبة
04.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,BODY DENT,SCRATCHES	الصبغ
04.B Doors	FRONT RIGHT SIDE DOOR REPAINTED	أبواب
04.C Bumper	REPAINTED&REAR MINOR DAMAGED	دعامية
04.D Bonnet	REPAIRED & REPAINTED	غطاء المحرك
04.E Trunk	DENT	صندوق
04.F Rusty	UNDER BODY PART GETTING MINOR RUSTY	صدأ

DEFECT	REMARKS	
04.G Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
05 Seats Condition		المقاعد
05.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
05.B Seat Condition	OK	حالة المقاعد
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Wiper Arm & Blade	WORNOUT	ازرع المساحات والشفرات
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	REAR LEFT SIDE BROKEN	الانارة
07.B Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.C Indicator & Hazard light	REAR LEFT SIDE NOT WORKING	الاشارات
07.D Brake Light	NOT WORKING	نور الفرامل
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A AC Condition	OK	المكيف
09 Chassis Condition		الشاصي
09.A Chassis	OK	الشاسيه
10 Transmission Condition		الجير
10.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
10.B Gear Box	JARK	الجير
10.C Gear Box Mount	RUBBER CRACKED	كرسي الجير

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.