



## TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **03 Aug 2022, 18:03:16**  
 Transaction Number **68759704 (CC10006)** Queue Number **312309**



Chassis Number **MMM156MBXJH615311**  
 Engine Number  
 Vehicle Class **Car**  
 Manufacturer **Chevrolet**  
 Model **Trailblazer**  
 Model Year **2018**  
 Color **Black**  
 Mileage **111055 Km**  
 Fuel Type **Petrol**  
 No. Of Cylinders **6**  
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED,REFITTED & REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED	مدكار
01.B Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.C Other	FROTN BUMPER FRAME BULK HEAD RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
01.D Doors	RIGHT SIDE BOTH PORTION REPAIRED,REPAINTED	أبواب
01.E Bonnet	REPAIRED,REPAINTED,REFITTED	غطاء المحرك
01.F Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES	الصبغ
<b>02 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021,MINOR WORN OUT	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
<b>03 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
03.A Axel	FRONT AXLE BOOT CUT	اكسلات
03.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
<b>04 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>

DEFECT	REMARKS	
04.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
<b>05 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
05.A Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.C Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
<b>06 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
06.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
06.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKE	ازرع
06.C Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
<b>07 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
<b>08 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخلية</b>
08.A AC Condition	OK	المكيف
08.B Mirror	VIEW MIRROR STAND COVER LOOSE	المرايا
<b>09 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
09.A Chassis	OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.