CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2899653
Transaction Date	30 Oct 2026, 14:55:27
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	40642938 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	WBAFB3108Y*******
Specification	GCC Specification
Make	BMW
Model	X5
Model Year	0
Color	Silver
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	MINOR DENT SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.B Doors	REAR RIGHT SIDE NOT OPEN	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN SCRATCHES	دعامية
01.F Vehicle Color	2000	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	COVER PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Modification	CUT ,REWELDED.	تعديلات
06 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACKED EXPIRED DAMAGED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACKED EXPIRED DAMAGED	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
10.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
11 Steering Condition		المقود
11.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
11.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11.C Axle	BOOT CUT .	اكسلات
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT,CUP HOLDER SLIDING COVER MISSING,INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
12.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
12.C Roof Light	COVER PORTION MISSING	أنارة السقف
12.D Audio	STEREO PANEL MODIFIED	صوتيات
12.E Dash Board	GETTING WORN OUT	لوحة القياده
12.F Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
12.G Door Panel	PORTION WORN OUT DAMAGED,REAR LEFT SIDE SPEAKER COVER MISSING	لوحة بطانة الباب
12.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.I Sunroof	CURTAIN PORTION LOOSE	فتحت سقف
12.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT,DUST COVER LOOSE	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**