

Queue Number

2850913

Transaction Date

09 Oct 2026, 12:10:17

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

22160922 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	LMWHA1G84N*****
Specification	GCC Specification
Make	GAC
Model	GS3
Model Year	2022
Color	Black
Mileage	327749 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED, MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGHT SIDE PORTION RUSTY	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR MUDDY PORTION MINOR DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Windshield	FRONT PORTION CRACK	زجاج
01.H Roof	PORTION RUSTY , EXTRA STICKER	السقف
01.I Pillars	RIGHT SIDE A/ PILLAR PANEL PORTION RUSTY & C/ PILLAR REPAIRED	القوائم

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
--------------	-------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT WORN OUT , REAR SEAT LOOSE, UNDERNET OILY	حالة المقاعد
---------------------	---	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET REFITTED JERKING GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX LOOSE , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Door Panel	LEFT SIDE PORTION CRACKED	لوحة بطانة الباب
09.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.E Gear Shifting Lever	KNOB , WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae