



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>16 Nov 2022, 14:52:09</b>
Transaction Number	<b>57253367 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>623435</b>



Chassis Number	<b>JTJHY00W994028401</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Lexus</b>
Model	<b>LX 570</b>
Model Year	<b>2009</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>157655 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>8</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.B Paint	BODY REPAINTED , PORTION REPAIRED MINOR DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.C Other	FROTNB UMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.F Fenders	REFITTED	مدكار
<b>02 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخلية</b>
02.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.B AC Condition	OK	المكيف
02.C Dash Board	CONSOLE BOX LOCK DAMAGED	لوحة القيادة
02.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
02.E Door Panel	FRONT LEFT SIDE PORTION CUT	لوحة بطانة الباب
<b>03 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
03.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية

DEFECT	REMARKS	
03.B Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
<b>04 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.B Visual Gear Box Condition	JERKING & LEVER COVER DAMAGED	حالة الجير النظري
<b>05 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
05.C Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
<b>06 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
06.A Visual Engine Condition	OIL LEAK & MISFIRING .	حالة المحرك النظري
<b>07 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
07.A Chassis	OK & GETTING RUSTY	الشاسيه
<b>08 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
08.A Steering Oil	LEAK	زيت المقود
<b>09 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
09.A Shock Absorber	LEAKING	ممتص الصدمات
09.B Arms	FRONT LOWER & UPPER ARMS BUSHES CRACKED	ازرع

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.