





### Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:
Transaction Number	: 20140038	Plate Category	:
Transaction Date	: 05 JUL 2020 11:35:08	Plate Number	:
Queue Number	: 192787	Import Doc. Ref.	: 700659 EA
Chassis Number	: JMYJNP13VCA700659	Manufacturer/Model	: MITSUBISHI/L300
Engine Number	:	Model Year	: 2012
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 300922

#### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Failed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Failed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.02 - Tail Lights		الانوار الخلفية
	LHS LENS BROKEN.	
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.04 - Steering Ball Joints, Boots		وصلات عمود عجلة القيادة
	RHS BOOT CUT.	
03 Brake System		نظام الفرامل
03.03 - Brake Efficiency Rear Wheels Left And Right Hand		قوة فرامل المحور الخلفي
	LEFT SIDE WEAK.	
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصنع
	BODY DENTS SCRATCHES ROOF RUSTY SPOTS.	
05.05 - Bumpers		الدعامية
	FRONT BUMPER DAMAGED & RR RUSTY.	
05.07 - Floor		الارضية
	RR BACK PANEL REPAIRED DENTS & FRONT BUMPER FRAME REPAIRED.	
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
	FRONT WIND SHIELD SPEC DOT CRACKED.	
06 General Items		الاشياء العامة
06.08 - Interior Lights		الانوار الداخلية
	INTERIOR DIRT & RR CARGO COMP DENTS SCRATCHES.	
06.17 - Co & Hc A.Normal B.Low C.High		الغاز العادم والكربون
	CO HIGH MORE THAN LIMIT 4.5%.	
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		النشاصي جيد
	OK	
09.13 - Engine Not Ok		عطل في الماكينة
	ENGINE BLACK SMOKE & OVER HEATING.	
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
09.25 - Body Repainted		أثر صنع في المركبة
	FRONT FENDERS,RHS SLIDING DOOR &	



### Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:
Transaction Number	: 20140038	Plate Category	:
Transaction Date	: 05 JUL 2020 11:35:08	Plate Number	:
Queue Number	: 192787	Import Doc. Ref.	: 700659 EA
Chassis Number	: JMYJNP13VCA700659	Manufacturer/Model	: MITSUBISHI/L300
Engine Number	:	Model Year	: 2012
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 300922

Statement of Vehicle Condition

TAIL DOOR REPAINTED.

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.  
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط  
تسجيل غير مسئولة عن العيوب الخفية