

Queue Number

2877749

Transaction Date

16 Oct 2026, 16:15:42

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

30377419 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number

WVWZZZ9NZ4*****

Specification

Imported

Make

Volkswagen

Model

Polo

Model Year

2004

Color

Silver

Mileage

N/A Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Doors	REAR BOTH SIDE NOT OPENING	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	PORTION DENT	الارضية
01.E Trunk	NOT OPENING	صندوق

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY , OILLY MUDDY	الشاسيه
--------------	-------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED SIGN OF OIL WET PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	--	----------------------

05.B Road Test

NOT CHECK

فحص علي الطريق

06 Tires and Rims Condition

الاطارات



Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 EXPIRE DAMAGE	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 EXPIRE DAMAGE	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
08.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX PORTION WORN OUT , INETERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR DAMAGE	المرايا
10.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.D Power Window Switch And Glass	CONTROL BUTTON PORTION WORN OUT	مفتاح النافذه و الزجاج
10.E Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
10.F Audio	PORTION WORN OUT , ATENNA DAMAGE	صوتيات
10.G Dash Board	DAMAGE	لوحة القيادة
10.H Roof Ceiling	FABRIC PORTION LOOSE	بطانه السقف
10.I Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
10.J Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.K Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.L Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11 Battery Condition		حالة البطارية
11.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae