





Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 22410969	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 19 NOV 2020 11:07:36	Plate Number	: 2524 EA
Queue Number	: 253174	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: KL1PJ5C58EK522524	Manufacturer/Model	: CHEVROLET/CRUZE
Engine Number	:	Model Year	: 2014
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLACK
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.02 - Tail Lights		الانوار الخلفية
01.04 - Head Lights		الانوار الامامية
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty		الصدأ
05.02 - Paint		الصيغ
05.05 - Bumpers		الدعامية
05.07 - Floor		الارضية
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
05.12 - Side Safety Frame		الواقيات الجانبية
06 General Items		الاشياء العامة
06.08 - Interior Lights		الانوار الداخلية
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل



Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 22410969	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 19 NOV 2020 11:07:36	Plate Number	: 2524 EA
Queue Number	: 253174	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: KL1PJ5C58EK522524	Manufacturer/Model	: CHEVROLET/CRUZE
Engine Number	:	Model Year	: 2014
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLACK
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
09.25 - Body Repainted	BODY PORTIONS REPAINTED	أثر صيغ في المركبة
<p>The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. Tasjeel is not responsible for any hidden defects.</p> <p>شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط تسجيل غير مسئول عن العيوب الخفية</p>		