

Queue Number

2210933

Transaction Date

20 Feb 2026, 11:54:53

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

93067906 (CC10018) (CC10018)



## Vehicle Details

Chassis Number

JN6BE6ASOL\*\*\*\*\*

Specification

GCC Specification

Make

Nissan

Model

Urvan

Model Year

2020

Color

White

Mileage

191745 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                            |                                                                  |                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 01.A Paint                 | BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES | الصبغ                    |
| 01.B Rusty                 | UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY                        | صدأ                      |
| 01.C Bumper                | MISALIGN, PORTION DAMAGED                                        | دعامية                   |
| 01.D Sign of back accident | BACK PANEL REPAIRED                                              | وجود مؤشر لحادث في الخلف |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|              |                            |         |
|--------------|----------------------------|---------|
| 02.A Chassis | CHASSIS GETTING RUSTY / OK | الشاسيه |
|--------------|----------------------------|---------|

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                                               |                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Engine Visual Condition | ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED, PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظرية للمحرك |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|

## 04 Transmission Condition

## الجير

|                                |                                  |                      |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 04.A Gear Box Visual Condition | NOT CHECKED, PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظرية للجير |
| 04.B Road Test                 | NOT CHECKED                      | فحص علي الطريق       |

## 05 Tires and Rims Condition

## الاطارات

|                 |                             |                |
|-----------------|-----------------------------|----------------|
| 05.A Front Tyre | BOTH SIDE 2022, DRY CRACKED | الاطار الامامي |
| 05.B Rear Tyre  | BOTH SIDE 2022, DRY CRACKED | الاطار الخلفي  |

## 06 Lights

## الاضاءة

| Condition                               | Remarks                      | الحالة                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 06.A Head Light                         | ALL LIGHTS NOT CHECKED       | الاضاءة الرئيسية                              |
| 06.B Tail Light                         | RIGHT SIDE CRACKED           | الضوء الخلفي                                  |
| <b>07 Brake Condition</b>               |                              | <b>الفرامل</b>                                |
| 07.A Disc&Drum                          | RUSTY                        | دسك و طنابير الفرامل                          |
| <b>08 Suspension System</b>             |                              | <b>ممتص الصدمات</b>                           |
| 08.A Leaf Spring                        | BUSH CRACKED                 | مفصل كروي<br>عمود التوازن و مثبت عمود التوازن |
| 08.B Ball Joint                         | BOOT CUT                     |                                               |
| 08.C Stabilizer Bar And Link Rod        | BOOT CUT                     |                                               |
| <b>09 Steering Condition</b>            |                              | <b>المقود</b>                                 |
| 09.A Tie Rod End                        | BOOT CUT                     | مؤخرة الرودادات                               |
| <b>10 Interior Condition</b>            |                              | <b>الحالة الداخلية</b>                        |
| 10.A Other                              | INTERIOR PARTS GETTING RUSTY | اخرى                                          |
| 10.B AC Condition                       | NOT CHECKED                  | المكيف                                        |
| 10.C Steering Wheel and control buttons | WORN OUT                     | عجلة القيادة وازرار التحكم                    |
| 10.D Gear Shifting Lever                | KNOB WORN OUT                | ذراع نقل السرعات                              |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)