



### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19863394	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 30 MAY 2020 11:52:31	Plate Number	: 13855 EA
Queue Number	: 180433	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: WBA5G1108HGD13855	Manufacturer/Model	: BMW/520 I
Engine Number	:	Model Year	: 2017
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLUE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
16 Side Slip Test		فحص ميزانية الاطارات
16.01 - Side Slip Test	Passed	فحص ميزانية الاطارات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
		REAR SUSPENSION BUSH CRACK , FRONT SUSPENSION SOUND
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		ALL TIRES DOT 2018
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصنع
		SCRATCHES & DENTS
05.05 - Bumpers		الدعامية
		REAR BUMPER CRACK
06 General Items		الاشياء العامة
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
		INTERIOR PARTLY WORNOUT
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
		OK
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
		OIL LEAK , COOLANT LEAK FROM RADIATOR UPPER HOSE
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
		OK
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
		AC GRILL BROKEN
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights		عطل في لوحة التحكم الالكتروني
		TIRE PRESSURE LIGHT , BRAKE LIGHT
09.25 - Body Repainted		أثر صنع في المركبة
		BODY PORTION REPAINTED

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.