

Queue Number 2732967

Transaction Date 09 Sep 2026, 12:32:41

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
25865255 (CC10021) (CC10008)

Vehicle Details

Chassis Number	ZAMGH45F4F*****
Specification	GCC Specification
Make	Maserati
Model	Gran Turismo
Model Year	2015
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	LEFT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT LEFT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , BOTH SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR REINFORCEMENT MINOR DENT	الارضية
01.F Bonnet	SHOCK DAMAGED	غطاء المحرك
01.G Trunk	FIBER PAINT CANNOT CHECK,NOT OPEN	صندوق
01.H Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN RUSTY,NOT VISIBLE	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	FUSE BOX COVER DAMAGED & INTAKE PIPE DAMAGED	اخرى
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED SHAKING, OIL SUMP WELDED REPAIRED,ABNORMAL NOISY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	COVER PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	------------------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	PIPE DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED,PARTS GETTING RUSTY,MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Wiper Arm &Blade	LEFT SIDE PORTION DAMAGED	ازرع المساحات والشفرات
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
09.B Tail Light	CRACK	الضوء الخلفي
09.C Other	ELECTRIC ISSUE	اخرى
09.D Warning Light	ALL DASHBOARD WARNING LIGHTS ON DISPLAY & ALL GUAGE NOT WORKING	ضوء تحذير
10 Brake Condition		الفرامل
10.A Brake Pedal	WEAK	دواسة الفرامل
10.B Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
11 Steering Condition		المقود
11.A Steering Oil	LEAK	زيت المقود
11.B Steering Boot	CUT	ربلة المقود
12 Interior Condition		الحالة الداخلية
12.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED ,CONSOLE BOX PORTION WORN OUT,SIDE COVER PORTION DAMAGED LOOSE	اخرى
12.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
12.C Dash Board	DAMAGDE MELTED	لوحة القيادة
12.D Sun Visor	BOTH SIDE BORTION LOOSE	حاجب الشمس
12.E Odometer reading	NOT VISIBLE	قراءة عداد المسافات
12.F Door Panel	PORTION MELTED,WORN OUT,DAMAGED,STRIP LOOSE	لوحة بطانة الباب
12.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,HARD NOISY	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT , COVER PORTION DAMAGDE	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae