CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
**Vehicle Test Certificate**

| | |
|---|---|
| Queue Number | 2916562 |
| Transaction Date | 28 Oct 2026, 15:00:27 |
| Site Name | 840 - Emirates Auctions |
| Transaction Number | 36458274 (CC10009) (CC10012) |




**Vehicle Details**

| | |
|---|---|
| Chassis Number | JTEBX9FJ8J******* |
| Specification | GCC Specification |
| Make | Toyota |
| Model | Prado |
| Model Year | 2018 |
| Color | White |
| Mileage | 28208 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission Type | |
| No. Of Cylinders | 4 |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **01 Body** | | جسم المركبة |
| 01.A Paint | BODY MINOR DENT SCRATCHES | الصبغ |
| 01.B Rusty | UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY | صدأ |
| 01.C Floor | FLOOR CHASSIS MUDDY | الارضية |
| **02 Chassis Condition** | | الشاصي |
| 02.A Chassis | CHASSIS GETTING RUSTY/OK | الشاسيه |
| **03 Engine Condition** | | المحرك |
| 03.A Engine Visual Condition | PARTS REFITTED GETTING RUSTY | الحالة النظريه للمحرك |
| **04 Transmission Condition** | | الجير |
| 04.A Gear Box Visual Condition | PARTS GETTIGNG RUSTY | الحالة النظريه للجير |
| 04.B Road Test | NOT CHECKED | فحص علي الطريق |
| **05 Tires and Rims Condition** | | الاطارات |
| 05.A Front Tyre | BOTH SIDE 2025 | الاطار الامامي |
| 05.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2025 | الاطار الخلفي |
| **06 Suspension System** | | ممتص الصدمات |
| 06.A Arms | BUSHES CRACKED | ازرع |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **07 Steering Condition** | | المقود |
| 07.A Tie Rod End | BOOT CUT | مؤخرة الرودات |
| **08 Interior Condition** | | الحاله الداخليه |
| 08.A Other | INTERIOR PARTS GETTING RUSTY | اخري |
| 08.B AC Condition | OK | المكيف |

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

## Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

## الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae