



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>20 Nov 2022, 12:05:18</b>
Transaction Number	<b>48856696 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>626550</b>



Chassis Number	<b>ZHWGE22TX8LA07433</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Lamborghini</b>
Model	<b>Gallardo</b>
Model Year	<b>2008</b>
Color	<b>Blue</b>
Mileage	<b>38488 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>10</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
01.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
01.B Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
<b>02 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
02.A Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
02.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
<b>03 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
03.A Fenders	FRONT BOTH SIDE FENDERS HAVE PROTECTION STICKER PAINT CANNOT CHECK READING HIGH	مدكار
03.B Floor	UNDER BODY COVERD VISABLE AREA ONLY CHECK	الارضية
03.C Paint	BODY PORTION PROTECTION STICKER , DENTS, SCRATCHES	الصبغ
03.D Door Handle & Lock	LEFT SIDE LOCK COVER MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
<b>04 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>
04.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
<b>05 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>

DEFECT	REMARKS	
05.A Steering Boot	BOOT LEAK	ربلة المقود
05.B Steering Box	SIGN OF LEAK	جهاز المقود
<b>06 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
06.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
<b>07 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
07.A Seat Condition	COVER LOOSE	حالة المقاعد

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.