



## TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	21 Sep 2021, 18:06:36
Transaction Number	88573919 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	JS3JB7D1XM5100594
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Suzuki
Model	Jimny
Model Year	2021
Color	Green
Mileage	13136

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		جسم المركبة
01.A Paint	MINOR SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
<b>02 Chassis Condition</b>		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME COMPLETELY THICK RUST PROOFED	الشاسيه
<b>03 Seats Condition</b>		المقاعد
03.A Other	OK	اخرى
<b>04 Engine Condition</b>		المحرك
04.A Other	OK	اخرى
<b>05 Transmission Condition</b>		الجير
05.A Gear Box	OK	الجير
<b>06 Tires and Rims Condition</b>		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
<b>07 Wipers and Arms</b>		المساحات
07.A Other	OK	اخرى
<b>08 Lights</b>		الاضاءة
08.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية

DEFECT	REMARKS	
08.B Other	OK	اخرى
<b>09 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
09.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
<b>10 Interior Condition</b>		<b>الاجزاء الداخلية</b>
10.A Other	OK	اخرى
10.B Mirror	OK	المرايا
10.C AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.