CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2902762
Transaction Date	23 Oct 2026, 15:29:03
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	12858594 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JTFHX02P8P*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Hiace
Model Year	2023
Color	White
Mileage	135624 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	RIGHT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Doors	FRONT RIGHT SIDE REPLACED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR DIRTY MUDDY PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Bonnet	LOGO LOOSE	غطاء المحرك
01.H Pillars	RIGHT SIDE A/PILLAR PORTION DAMAGED ALIGN REPAIRED	القوائم
01.I Trunk	LOGO MISSING	صندوق
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS MUDDY DIRTY CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	REAR SEATS MISSING CABIN MODIFIED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		**الجير**

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Spare Tire &Tools	SPARE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	MINOR LEAK	ممتص الصدمات
07.B Leaf Spring	MISALIGN BUSHES DRY CRACK	
07.C Arms	ARM BUSHES MINOR DRY CRACK	ازرع
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
08.B AC Condition	LOW COOLING NOT WORKING PROPERLY	المكيف
08.C Dash Board	PORTION WORN OUT,CUP HOLDER PANEL PORTION DAMAGED	لوحة القياده
08.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae