

Queue Number 2836096

Transaction Date 05 Oct 2026, 13:20:22

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
61986652 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	MMDAFT6J4M*****
Specification	GCC Specification
Make	Mitsubishi
Model	Attrage
Model Year	2021
Color	Blue
Mileage	97237 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	3

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE & REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , DENT SCRATCHES	الصيغ
01.C Doors	FRONT LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT .	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , SCRATCHES MINOR CUT	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED , MISALIGN	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME BULKHEAD REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT CHASSIS END CRASH BOX REPAIRED DENT GETTING RUSTY.	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY SHAKING , OIL WET	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGE , EXTRA COVER	حالة المقاعد
---------------------	------------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	COMPONENT PARTS GETTING RUSTY ,GET JERKING.	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED „	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	RIGHT SIDE 2023 CRACKED LEFT SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 BADLY CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	BOTH SIDE BRACKET BOLT MISSING PORTION LOOSE	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	GETTING SPONGY.	دواسة الفرامل
08.B Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	WEAK.	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES DRY CRACKED .	ازرع
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	CENTER CONSOLE PANEL PORTION WORN OUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Sun Visor	FRONT LEFT SIDE GLASS MIRROR CRACK	حاجب الشمس
10.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.F Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10.G Engine Start Button	REMOTE PORTION WORN OUT	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae