

Queue Number 2815295

Transaction Date 30 Sep 2026, 12:27:13

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
79702705 (CC10008) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	JMYSTCY4AF*****
Specification	GCC Specification
Make	Mitsubishi
Model	Lancer
Model Year	2015
Color	White
Mileage	415967 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR ENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Bumper	MISALIGN ,PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.F Trunk	MODIFIED HOLE ,INNER MATTING MISSING	صندوق
01.G Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.I Sign of back accident	BUMPER FRAME DAMAGED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN COVERED EXTRA MATTING ,CHECKED ONLY WINDSHIELD ,LEFT SIDE DOOR PLATE	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	CRACK	كرسي
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK ,COMPONENTS REFITTED	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Belt	WORN OUT	حزام الأمان
----------------	----------	-------------

Condition	Remarks	الحالة
04.B Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OIL LEAK ,JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	CRACK	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT ,SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	BOTLLE CAP MISSING ,HOLE DAMAGED	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	BOTH SIDE BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
08.B Warning Light	WARNING LIGHT SHOW IN DISPLAY	ضوء تحذير
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY ,SIGN OF FLOODED ,INTERIOR PARTS REFITTED	اخرى
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Floor Matting	EXTRA MATTING	فرش الأرضيه
09.D Roof Ceiling	PORTION DAMAGED ,REAR GRAB HANDLE LEFT SIDE MISSING ,RIGHT SIDE DAMAGED	بطانه السقف
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae