


06.B Rear Tyre

## **TEST CERTIFICATE**

الاطار الخلفي

Site Number 840-Emirates Auctions Transaction Date 21 Sep 2021, 12:53:33

Transaction Number **92694892 (CC10006)** Queue Number **312309** 



Chassis Number WAUAV54L09D024633

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Audi

Model Q7

Model Year 2009

Color Silver

Mileage 0

DEFECT	REMARKS	
O1 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR BOTH SIDE PORTION REPAIRED & REPAINTED	مدكار
01.B Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH DOOR, REAR TRUNK PORTION REPAIRED & REPAINTED	أبواب
01.D Floor	UNDER FLOOR COVER PORTION	الارضية
01.E Bumper	REPAINTED	دعامية
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	SIGN OF LEAK	اخري
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Other	ОК	اخري
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box	OK	الجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED	الاطار الامامي

BOTH SIDE 2020/2019 CRACKED

DEFECT	REMARKS	
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Other	RIGHT SIDE MISSING	اخري
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	ОК	الاضاءة الرئيسية
08.B Other	ОК	اخري
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	FRONT BOTH SIDE LOWER ARMS BUSHES DRY CRACKED	ازرع
11 Steering Condition		المقود
11.A Axel	BOOT CUT & LEAKING	اكسلات
12 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
12.A Other	REAR INNER ROOF COVER DAMAGED	اخري
12.B Mirror	RIGHT SIDE AUTO NOT WORKING	المرايا
12.C AC Condition	ОК	المكيف
13 Exhaust System		نظام العادم
13.A Other	WELLDED & REPAIRED	اخري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
   Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.