



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>23 Nov 2022, 13:56:20</b>
Transaction Number	<b>58879693 (CC10009)</b>	Queue Number	<b>629044</b>



Chassis Number	<b>JN8AY2NY2E9085163</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Nissan</b>
Model	<b>Patrol</b>
Model Year	<b>2014</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>240064 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>8</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Engine Condition</b> <span style="float: right;">المحرك</span>		
01.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظري
<b>02 Transmission Condition</b> <span style="float: right;">الجير</span>		
02.A Visual Gear Box Condition	JERKING	حالة الجير النظري
02.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
<b>03 Tires and Rims Condition</b> <span style="float: right;">الاطارات</span>		
03.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2021,	الاطار الخلفي
03.B Front Tyre	BOTH SIDE 2021,	الاطار الامامي
<b>04 Steering Condition</b> <span style="float: right;">المقود</span>		
04.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
<b>05 Suspension System</b> <span style="float: right;">ممتص الصدمات</span>		
05.A Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
05.B Shock Absorber	REAR LEAK	ممتص الصدمات
05.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي

DEFECT	REMARKS	
<b>06 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
06.A AC Condition	OK	المكيف
06.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,	عجلة القيادة وازرار التحكم
<b>07 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
07.A Rusty	UNDER BODY CHASSIS GETTING RUSTY	صدأ
07.B Paint	BODY PORTION REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,	الصبغ
07.C Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
<b>08 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
<b>09 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
09.A Chassis	OK PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.