

04.B Mount

## **TEST CERTIFICATE**

كرىسي

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date 20 Jan 2023, 11:51:50

Transaction Number 65790536 (CC10009) Queue Number 660223



Chassis Number JTJBZMCA4G2005028

Engine Number

Vehicle Class Car Manufacturer Lexus

**RX 350** Model

Model Year 2016

Color Silver 150897 Km

Fuel Type **Petrol** 

No. Of Cylinders 6

Mileage

**GCC** Specification Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A AC Condition	NOT COOLING	المكيف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA ONLY OK/	الشاسيه
03 Body		جسم المركبة
03.A Pillars	REAR BOTH SIDE UPPER D/PILLAR BOTH SIDE QUARTER PANEL & ROOFRAILL REPAIRED	القوائم
03.B Fenders	BODY TOTALY REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES	مدکار
03.C Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
03.D Roof	ROOF REPAIRED REPAINTED	السقف
03.E Paint	BODY TOTALLY REPAIRED REPAINTED MINOR DNETS SCRATCHES ON BODY	الصبغ
03.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
04 Engine Condition		المحرك
04.A Visual Engine Condition	OVERHEAT /ABNORMAL NOISY	حالة المحرك النظرى

MOUNT RUBBER CRACKED

DEFECT	REMARKS	
<b>05 Transmission Condition</b>		الجير
05.A Visual Gear Box Condition	ОК	حالة الجير النظرى
05.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED,	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED,	الاطار الخلفي
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07.C Other	STIBILZER LINK BOOT CUT	اخري
08 Lights		الاضاءة
08.A Warning Light	WARNNING LIGHT ON DISPLY	ضوء تحذير
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	 مؤخرة الرودات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
   Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.