

Queue Number

2241933

Transaction Date

10 Mar 2026, 13:59:02

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

77826959 (CC10018) (CC10018)



Vehicle Details

Chassis Number

JN6AE52S5C*****

Specification

GCC Specification

Make

Nissan

Model

Urvan

Model Year

2012

Color

White

Mileage

383208 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	RUNNING BOARD DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Trunk	DENT	صندوق
01.F Sign of side accident	WHEEL ARCH, FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.G Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED, DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION END DENT	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED, OIL WET, REFITTED, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED, OIL WET, REFITTED, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022, DRY CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022, DRY CRACKED	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	RUSTY	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	LEFT SIDE CRACKED	الضوء الخلفي
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Leaf Spring	BUSH CRACKED	مفصل كروي
08.C Ball Joint	BOOT CUT	
08.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B Floor Matting	PORTION DAMAGED	فرش الأرضيه
10.C Dash Board	WORN OUT	لوحة القيادة
10.D Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر

