

Queue Number 2870488

Transaction Date 15 Oct 2026, 16:43:27

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
42449439 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number 6T1BE42K0A*****
 Specification GCC Specification
 Make Toyota
 Model Camry
 Model Year 2010
 Color White
 Mileage 353944 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY TOTALLY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR THICK RUST PROOFED, RUNNING BOARD ALIGN REPAIRED	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	REFITTED , MISALIGN , HANDLE DAMAGED	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAM ERADIATOR SPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED, PORTION DENT	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
---------------------	-------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
05.A Catalytic Converter	CUT REWELDED	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	OIL DRIPPING REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظره للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	LEFT SIDE BOTH HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	BOTH SIDE BRACKET REPAIRED , PORTION DAMAGED , LENS FADED , RIGHT SIDE LOW BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
08.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Hand Brake	NOT CHECKED	فرامل اليد
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , CENTER CONSOLE BOX PORTION STICKER	اخرى
10.B AC Condition	OK , GRILL ADJUSTMENT PORTION MISSING	المكيف
10.C Floor Matting	PORTION LOOSE	فرش الأرضيه
10.D Dash Board	MELTED , CRACKED , WORN OUT	لوحة القيادة
10.E Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae