



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	22 Nov 2022, 16:13:13
Transaction Number	51219156 (CC10006)	Queue Number	627730



Chassis Number	JN8AY25YXB9012652
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2011
Color	Beige
Mileage	338348 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Suspension System		ممتص الصدمات
01.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
01.B Suspension Subframe	CROSSMEMBER BOLT MISSING	
02 Battery Condition		حالة البطارية
02.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية
03 Engine Condition		المحرك
03.A Visual Engine Condition	OPEN , REFITTED, MISFIRING	حالة المحرك النظري
03.B Smoke	WHITE SMOKE	دخان
04 Interior Condition		الحاله الداخليه
04.A AC Condition	NOT WORKING	المكيف
04.B Steering Wheel and control buttons	PORTION DAMAGED	عجلة القيادة وازرار التحكم
04.C Door Panel	FRONT BOTH SIDE PORTION CUT	لوحة بطانة الباب
05 Body		جسم المركبة
05.A Bumper	MISALIGN	دعامية
05.B Trunk	REFITTED	صندوق

DEFECT	REMARKS	
05.C Bonnet	SHOCK WEAK DAMAGED & REFITTED	غطاء المحرك
05.D Paint	BODY TOTALY REPAINTED EXCEPT ROOF & PORTION REPAIRED, MINOR DENT,SCRATCHES & PORTION FADED	الصبغ
05.E Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
06 Seats Condition		المقاعد
06.A Seat Condition	DRIVER SEAT ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY , LOOSE & REAR PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
07 Transmission Condition		الجير
07.A Visual Gear Box Condition	JERKING, REFITTED, SIGN OF LEAK	حالة الجير النظري
08 Tires and Rims Condition		الاطارات
08.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
08.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
09 Lights		الاضاءة
09.A Fog light	LEFT SIDE NOT WORKING	كشاف الضباب
09.B Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
10 Chassis Condition		الشاصي
10.A Chassis	OK & GETTING RUSTY	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.