





Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 24399677	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 22 FEB 2021 10:10:32	Plate Number	: 57701 EA
Queue Number	: 299980	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 2FMDK48C49BA57701	Manufacturer/Model	: FORD/EDGE
Engine Number	:	Model Year	: 2009
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: MAROON
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
16 Side Slip Test		فحص ميزانية الاطارات
16.01 - Side Slip Test	Failed	فحص ميزانية الاطارات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.08 - Power Steering Pump		المضخة الهيدرولكية للمقود
02.11 - Shock Absorbers		مخمد الصدمات
02.13 - Stub Axle Assemblies, Boots		المحور
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty		الصدأ
05.02 - Paint		الصبغ
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
05.12 - Side Safety Frame		الواقبات الجانبية
06 General Items		الاشياء العامة
06.01 - Wiper Blades		ماسحات الزجاج الامامي
06.02 - Wiper Arms		أذرع ماسحات الزجاج
06.10 - Mirrors Side View		المرآيا الجانبية
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة



Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 24399677	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 22 FEB 2021 10:10:32	Plate Number	: 57701 EA
Queue Number	: 299980	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 2FMMDK48C49BA57701	Manufacturer/Model	: FORD/EDGE
Engine Number	:	Model Year	: 2009
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: MAROON
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

06.16 - Engine Condition, Smoke	OIL LEAK & DRIVE BELT DAMAGE & ENGINE CUT OFF	حالة المحرك - الدخان
06.20 - Fuel Tank	FUEL TANK DENT	خزان الوقود
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others	278262 KM	ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		يحتاج الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاسي جيد
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
09.25 - Body Repainted	BODY PORTIONS REPAINTED	أثر صنع في المركبة
<p>The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. Tasjeel is not responsible for any hidden defects.</p> <p style="text-align: right;">شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط تسجيل غير مسئول عن العيوب الخفية</p>		