





Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 22179214	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 08 NOV 2020 15:27:32	Plate Number	: 180054 EA
Queue Number	: 246146	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: WDCYR70F49X180054	Manufacturer/Model	: MERCEDES/G55
Engine Number	:	Model Year	: 2009
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.01 - Steering Box Oil, Adjust, Change		زيت صندوق عجلة القيادة
02.16 - Engine Mounting		كراسي المحرك
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
04.07 - Rims		الرنجات
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصينغ
05.03 - Doors		الابواب
05.04 - Fenders		المدكار
05.05 - Bumpers		الدعامية
05.06 - Roof		السقف
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
05.10 - All Glasses		الزجاج الجانبي وزجاج الابواب
06 General Items		الاشياء العامة
06.10 - Mirrors Side View		المرايا الجانبية
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل



Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 22179214	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 08 NOV 2020 15:27:32	Plate Number	: 180054 EA
Queue Number	: 246146	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: WDCYR70F49X180054	Manufacturer/Model	: MERCEDES/G55
Engine Number	:	Model Year	: 2009
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.15 - Sign Of Rear Accident		أثر حادث في مؤخرة المركبة
09.16 - Sign Of Side Accident		أثر حادث في جوانب المركبة
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights	SRS AIRBAG/ LIGHTS FAULTY/LOW WASHER FLUID & OTHER WARNING MESSAGES ON	عطل في لوحة التحكم الالكتروني
09.25 - Body Repainted	BODY PORTIONS REPAINTED	أثر صيغ في المركبة
<p>The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. Tasjeel is not responsible for any hidden defects.</p> <p style="text-align: right;">شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط تسجيل غير مسئولة عن العيوب الخفية</p>		