

## **TEST CERTIFICATE**

Site Number
Transaction Number

840-Emirates Auctions 79333825 (CC10009) Transaction Date

29 Nov 2022, 17:50:14

Queue Number

633930



Chassis Number **JE4NR62R3HJ708944** 

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Mitsubishi

Model Year **Pajero**Model Year **2017** 

Color **Grey** 

Mileage **88769 Km** 

Fuel Type Petrol

No. Of Cylinders

Specification GCC Specification

DEFECT	REMARKS

01 Tires and Rims Condition		الاطارات
01.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2016 EXPIRED ,CRACKED	الاطار الخلفي
01.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020/2022 &	الاطار الامامي
02 Steering Condition		المقود
02.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
02.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
03 Suspension System		ممتص الصدمات
03.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
<b>04 Transmission Condition</b>		الجير
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.B Visual Gear Box Condition	ОК	حالة الجير النظرى
05 Interior Condition		الحاله الداخليه
05.A AC Condition	LOW COOLING	المكيف
06 Chassis Condition		الشاصي
06.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه

DEFECT	REMARKS	
07 Engine Condition		المحرك
07.A Visual Engine Condition	ОК	حالة المحرك النظرى
O8 Body		جسم المركبة
08.A Paint	BODY MINOR DENT ,SCRATCHES,	الصيغ

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
   Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير سارى.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.