

Queue Number

2361729

Transaction Date

05 May 2026, 13:47:20

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

74022430 (CC10008) (CC10008)



Vehicle Details

Chassis Number	6T1BE42K67*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Camry
Model Year	2007
Color	Black
Mileage	386071 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	PORTION DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Bonnet	SHOCK STAND WEAK	غطاء المحرك
01.F Trunk	CARPET MISSING	صندوق

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	OK	الشاسيه
--------------	----	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	CRACK	كرسي
03.B Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK ,REFITTED ,SHAKING	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER ,WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	-----------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	----------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Gear Box Mount	CRACK	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	LENS FADED ,CRACK	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طناير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTSGETTING RUSTY	اخرى
11.B AC Condition	NOT WORKING	المكيف
11.C Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
11.D Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	WORN OUT,CONSOLE BOX DAMAGED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae