

Queue Number 2878378

Transaction Date 19 Oct 2026, 13:14:42

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
66226208 (CC10008) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	MA3JC7D22S*****
Specification	GCC Specification
Make	Suzuki
Model	Jimny
Model Year	2025
Color	Black
Mileage	24398 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE SKIRT DAMAGED	مدكار
01.B Paint	BODY MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DENT	دعامية
01.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS BEND	الشاسيه
--------------	------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION CUT	حالة المقاعد
---------------------	-------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	OK	الحالة النظرية للجير
05.B DIFFERENTIAL	FRONT LEFT SIDE ROMANA OIL LEAK	الدفرنشيل
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 , LEFT SIDE DAMAGED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES ,FRONT LEFT SIDE DAMAGED	حالة الجنوط
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Stabilizer Bar And Link Rod	FRONT BAR BEND MISALIGN	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod	ROD DAMAGED	رودات
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED ,INTERIOR PARTS DIRTY	اخرى
10.B Mirror	LEFT SIDE COVER MISSING	المرايا
10.C AC Condition	OK	المكيف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae