



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	04 Dec 2022, 17:15:04
Transaction Number	52102240 (CC10010)	Queue Number	635609



Chassis Number	JTGJX02P780012381
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Hiace
Model Year	2008
Color	White
Mileage	340637 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY TOTALLY REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Doors	RIGHT SIDE SLIDING DOOR MISALIGN	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.E Vehicle Color	GRAY,	لون المركبة
01.F Roof	HAVE MODIFIED HOLE	السقف
01.G Other	REAR BACK PANEL REPAIRED	اخرى
02 Lights		الاضاءة
02.A Tail Light	RIGHT SIDE DAMAGED	الانارة
02.B Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الخلفي
03.B Spare Tire &Tools	SPARE TIRE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
03.C Front Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الامامي
04 Suspension System		ممتص الصدمات

DEFECT	REMARKS	
04.A Leaf Spring	BUSH CRACKED	
04.B Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
05 Interior Condition		الحاله الداخليه
05.A Dash Board	DAMAGED	لوحة القيادة
05.B Other	GEAR LEVER DUST COVER DAMAGED	اخرى
05.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
05.D AC Condition	NOT WORKING	المكيف
06 Transmission Condition		الجير
06.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06.B Visual Gear Box Condition	MINOR OIL LEAK	حالة الجير النظرى
07 Chassis Condition		الشاسي
07.A Chassis	VISIBLE AREA OK.	الشاسيه
08 Seats Condition		المقاعد
08.A Seat Condition	PORTION DAMAGED & REAR SEATS MISSING	حالة المقاعد
09 Engine Condition		المحرك
09.A Visual Engine Condition	ABNORMAL NOISY,MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.