



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	19 May 2023, 17:00:43
Transaction Number	17476182 (CC10008)	Queue Number	722103



Chassis Number	JN8BT05Y66W100922
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	X-Trail
Model Year	2006
Color	White
Mileage	276178 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
01.B Dash Board	CRACKED	لوحة القيادة
01.C Other	CONSOLE BOX LOCK DAMAGED	اخرى
01.D Power Window Switch	FRONT RIGHT SIDE NOT WORKING FROM MAIN SWITCH	مفتاح النافذه
02 Transmission Condition		الجير
02.A Visual Gear Box Condition	JERKING	حالة الجير النظري
02.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02.C Gear Box Mount	MOUNT BUSHES CRACKED	كرسي الجير
03 Lights		الاضاءة
03.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
03.B Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
04 Body		جسم المركبة
04.A Trunk	REFITTED	صندوق
04.B Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب

DEFECT	REMARKS	
04.C Floor	PORTION DENT & DETACHED& REAR COMPARTMENT ,BACK PANEL QUATER PANEL ,FLOOR REPAIRED	الارضية
04.D Bumper	FRONT BUMPER FRAME BEND	دعامية
04.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
04.F Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCARTCHES & PORTION RUSTY	الصبغ
04.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
04.H Fenders	REFITTED	مدكار
04.I Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
05 Steering Condition		المقود
05.A Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
06 Engine Condition		المحرك
06.A Visual Engine Condition	WHITE SMOKE	حالة المحرك النظرى
06.B Mount	MOUNT BUSHES CRACKED	كرسي
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
07.B Suspension Subframe	FRONT SUBFRAME SUPPORT BRACKET BOLT MISSING	
08 Tires and Rims Condition		الاطارات
08.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED	الاطار الخلفي
08.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020/2019 CRACKED	الاطار الامامي
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	REAR BOTH SIDE CHASSIS ,CHASSIS EXTENSION REPAIRED	الشاسيه
10 Exhaust System		نظام العادم
10.A Other	EXHAUST PIPE REWELDED	اخرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.