CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2934063
Transaction Date	04 Nov 2026, 14:23:57
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	70148237 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	1N4AA5APXA*******
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Maxima
Model Year	2010
Color	Black
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT, FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED BEND DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY KEY MISSING	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT CRACK	حالة المقاعد
05 Exhaust System		**نظام العادم**
05.A Other	DENT	اخري
06 Transmission Condition		**الجير**

Condition	Remarks	الحالة
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2022 DRY CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2022 DRY CRACK	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
10.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
10.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخري
11.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
11.C Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT	لوحة القياده
11.D Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
11.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	WATER EMPTY	خزان التبريد
13 Battery Condition		حالة البطارية
13.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae