



Test Certificate

| | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| Site Number | : 840-EMIRATES AUCTION | Plate Code | : 0 |
| Transaction Number | : 21656478 | Plate Category | : PRIVATE |
| Transaction Date | : 14 OCT 2020 10:58:53 | Plate Number | : 297915 EA |
| Queue Number | : 236219 | Import Doc. Ref. | : |
| Chassis Number | : KMHFH41H2EA297915 | Manufacturer/Model | : HYUNDAI/AZERA |
| Engine Number | : | Model Year | : 2014 |
| Vehicle Class | : LIGHT VEHICLE | Vehicle Color | : BLACK |
| Service / Indicator | : DSC AUCTION | | |

Statement of Vehicle Condition

| Defect | Result | Remarks |
|--|--------|---|
| AUTOMATIC TEST: | | |
| 14 Exhaust Gas Test | | الغاز العادم والكربون |
| 14.01 - Exhaust Gas Test | Passed | فحص الغاز العادم-الكربون |
| 16 Side Slip Test | | فحص ميزانية الاطارات |
| 16.01 - Side Slip Test | Passed | فحص ميزانية الاطارات |
| VISUAL TEST: | | |
| 03 Brake System | | نظام الفرامل |
| 03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands | | قوة فرامل المحور الامامي |
| | | BRAKE ROTOR RUSTY |
| 04 Tires Rims | | الاطارات والعجلات |
| 04.01 - Front Left And Right Hands Tires | | الاطارات الامامية |
| | | TIRES 2018 & REAR LEFT 2013 |
| 05 Body | | الهيكل |
| 05.02 - Paint | | الصنع |
| | | BODY MINOR SCRATCH & DENT |
| 05.03 - Doors | | الابواب |
| | | FRONT LEFT DOOR HANDLE MALFUNCTION |
| 05.07 - Floor | | الارضية |
| | | MIDDLE REINFORCEMENT & FLOORING DENT |
| 05.10 - All Glasses | | الزجاج الجانبي وزجاج الابواب |
| | | REAR BOTH SIDE WINDOW NOT FUNCTION |
| 06 General Items | | الاشياء العامة |
| 06.08 - Interior Lights | | الانوار الداخلية |
| | | INTERIOR DIRTY |
| 06.21 - Battery Condition | | حالة البطارية |
| | | BATTERY DEAD /ROAD TEST NOT DONE /ENGINE CUT OFF |
| 07 Remarks | | ملاحظات |
| 07.04 - Others | | ملاحظات اخرى |
| | | 93946 KM |
| 09 Auction | | الفحص الكامل |
| 09.06 - Chassis Ok | | الشاصي جيد |
| | | OK |
| 09.25 - Body Repainted | | أثر صنع في المركبة |

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية