



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	19 Jan 2023, 11:31:49
Transaction Number	40477702 (CC10010)	Queue Number	657713



Chassis Number	4T1BG22K21U016009
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Camry
Model Year	2001
Color	Grey
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
01.B Power Window Switch	LOOSE	مفتاح النافذه
01.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
01.D Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
01.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
01.F Dash Board	CENTER CONSOLE BOX DAMAGED	لوحة القيادة
02 Seats Condition		المقاعد
02.A Seat Condition	DAMAGED	حالة المقاعد
03 Body		جسم المركبة
03.A Vehicle Color	SILVER.	لون المركبة
03.B Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
03.C Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
03.D Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED & PORTION DENT	الارضية
03.E Paint	BODY PORTION REPAIRED REPAINTED MINOR DENT SCRATCHES ,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ

DEFECT	REMARKS	
04 Lights		الاضاءة
04.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الخلفي
05.C Spare Tire &Tools	SPARE TIRE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
06 Steering Condition		المقود
06.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
06.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
07 Transmission Condition		الجير
07.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECK,OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظري
07.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
08.B Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.D Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	OK	الشاسيه
09.B Chassis Number	VIN STICKER REFITTED	رقم القاعدة
10 Engine Condition		المحرك
10.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING ,REFITTED OIL LEAK	حالة المحرك النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.