



## TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **14 Jan 2022, 11:56:54**  
 Transaction Number **78218389 (CC10006)** Queue Number **312309**



Chassis Number **KMHTC61C3EU176956**  
 Engine Number  
 Vehicle Class **Car**  
 Manufacturer **Hyundai**  
 Model **Veloster**  
 Model Year **2014**  
 Color **Green**  
 Mileage **125498 Km**  
 Fuel Type **Petrol**  
 No. Of Cylinders **4**  
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخلية</b>
01.A Sunroof	NOT WORKING PROPERLY,NOISY	فتحت سقف
01.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
01.C Mirror	FOLDING NOT WORKING,MINOR LOOSE	المرايا
01.D Audio	SCREEN FADED	صوتيات
01.E AC Condition	OK	المكيف
01.F Door Panel	RIGHT SIDE INNER DOOR HANDLE BROKEN	لوحة بطانة الباب
<b>02 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
02.A Fenders	FRONT BOTH SIDE FENDER REPAINTED & REAR LEFT SIDE FENDER ROCKER PANEL PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,REAR RIGHT SIDE FENDER ROCKER PANEL REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
02.B Doors	REAR RIGHT SIDE DOOR REPAINTED,PORTION REPAIRED	أبواب
02.C Bumper	REPAINTED,MISALIGN	دعامية
02.D Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED, MINOR DENT,SCRATCHE,PORTION FADED	الصبغ
02.E Bonnet	SHOCK STAND WEAK NOT WORKING	غطاء المحرك
<b>03 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>

DEFECT	REMARKS	
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
03.B Rims Condition	RIMS HAVE MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
03.C Rear Tyre	BOTH SIDE 2018/2019	الاطار الخلفي
<b>04 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
04.A Shock Absorber	FRONT UPPER SHOCK ABSORBER MOUNT BUSHES CRACKED	ممتص الصدمات
<b>05 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
05.A Wiper Arm & Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
<b>06 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
06.A Head Light	ALL LIGHT WORKING	الاضاءة الرئيسية
<b>07 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
07.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
<b>08 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
08.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>09 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
09.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
09.B Seat Condition	OK	حالة المقاعد
<b>10 Battery Condition</b>		<b>حالة البطارية</b>
10.A Battery Condition	NOT WORKING	حالة البطارية
<b>11 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
11.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
11.B Gear Box	OK	الجير

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.