



Test Certificate

| | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| Site Number | : 840-EMIRATES AUCTION | Plate Code | : 0 |
| Transaction Number | : 22410597 | Plate Category | : PRIVATE |
| Transaction Date | : 19 NOV 2020 10:02:33 | Plate Number | : 4157 EA |
| Queue Number | : 253193 | Import Doc. Ref. | : |
| Chassis Number | : 19XFC2F52GE054157 | Manufacturer/Model | : HONDA/CIVIC |
| Engine Number | : | Model Year | : 2016 |
| Vehicle Class | : LIGHT VEHICLE | Vehicle Color | : GREY |
| Service / Indicator | : DSC AUCTION | | |

Statement of Vehicle Condition

| Defect | Result | Remarks |
|--|--------|-------------------------------|
| AUTOMATIC TEST: | | |
| 13 Brake System | | الفرامل |
| 13.04 - Brake Test | Passed | فحص الفرامل |
| 14 Exhaust Gas Test | | الغاز العادم والكربون |
| 14.01 - Exhaust Gas Test | Passed | فحص الغاز العادم-الكربون |
| VISUAL TEST: | | |
| 01 Lights | | الانوار |
| 01.02 - Tail Lights | | الانوار الخلفية |
| 04 Tires Rims | | الاطارات والعجلات |
| 04.01 - Front Left And Right Hands Tires | | الاطارات الامامية |
| 04.04 - Rear Left And Right Hand Tires | | الاطارات الخلفية |
| 05 Body | | الهيكل |
| 05.02 - Paint | | الصبغ |
| 07 Remarks | | ملاحظات |
| 07.04 - Others | | ملاحظات اخرى |
| 09 Auction | | الفحص الكامل |
| 09.02 - Need Wheel Alignment | | بحاجة الى ميزانية العجلات |
| 09.06 - Chassis Ok | OK | الشاصي جيد |
| 09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok | OK | فحص حالة الماكينة والجير |
| 09.16 - Sign Of Side Accident | | اثر حادث في جوانب المركبة |
| 09.18 - A/C Not Cooling | | عطل في المكيف |
| 09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights | | عطل في لوحة التحكم الالكتروني |
| 09.25 - Body Repainted | | اثر صبغ في المركبة |

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية